

## Hinder för cykeltrafik i Eriksberg



*Illustration 1: Hinder utanför Eriksbergsskolan. Observera kringfarten till höger*  
Problem:

Gång- och cykelvägen mellan Granitvägen och Norby har hinder för biltrafik, som också hindrar cykeltrafik. Alla hinder ger onödig begränsning i framkomlighet. Dubbelgrindarna är särskilt problematiska, och gör dessutom att lastcykel eller cykel med släp i många fall inte kan komma igenom alls. Vid Eriksbergsskolans stora cykelparkering finns dock en informell förbifart.

Möjlig lösning:

Moderna bilhinder med enkel pollare.

Vi önskar att:

*Framkomlighet för cykel mellan Granitvägen och Blodstenvägen enligt karta förbättras genom att ersätta cykelhindrande bilhinder med cykelvänliga bilhinder om hinder alls behövs.*





*Illustration 2: Hinder vid Hågadalskolan*



*Illustration 3: Hinder närmast Granitvägen*





*Illustration 4: Cykelvänliga bilhinder (Arnhem, Nederländerna)*




Illustration 5: Karta över fyra hinder i området